

三优三保 2.0乡镇拟开垦耕地土壤污染状况调查项目

（一）项目的名称及概要

项目名称:三优三保 2.0乡镇拟开垦耕地土壤污染状况调查项目

项目地点:苏州市吴江区七都镇东庙桥村、东风村;

（二）项目委托单位的名称

委托单位名称:苏州市吴江三优三保开发建设有限公司

（三）承担调查工作的机构名称和联系方式

单位名称:实朴检测技术(上海)股份有限公司

地址:上海市闵行区中春路1288号34号楼

联系人:吴工

邮箱: yanping.wu@sepchina.cn

联系电话: 19921019790

（四）征求公众意见的主要事项

（1）请公众提供个人准确信息，主要包括:姓名、职业、文化程度、联系电话等

（2）您是否知道/了解该项目

（3）您对该项目环保方面有何建议和要求

（五）公众可以通过以下方式提供意见

（1）通过E-mail方式

（2）直线拨打电话的方式

（3）写信方式

（六）公示时间

公众可在本项目公示之日起7个工作日内，向建设单位提出宝贵意见。

苏州市吴江区七都镇东庙桥村、东风村三优三保复垦

项目土壤污染状况调查公示信息

项目名称：苏州市吴江区七都镇东庙桥村、东风村三优三保复垦项目土壤污染状况调查项目

委托单位：苏州市吴江三优三保开发建设有限公司

承担单位：实朴检测技术（上海）股份有限公司

一、前言

本项目为拟开垦为耕地的复垦土地调查，于2024年12月6日对地块土壤进行样品采集工作。报告于2025年1月9日通过由苏州市吴江农业农村局组织的专家评审。

二、调查范围

苏州市吴江区七都镇东庙桥村、东风村三优三保复垦项目土壤污染状况调查项目涉及的SF24E09007-0003地块位于吴江区七都镇东风村，地块中心坐标为东经120.424409°，北纬30.951393°，地块总面积为6454m²；

地块红线由资规部门提供，红线范围见下图，本项目涉及的1个地块拟复垦为水浇地。

据历史影像资料、现场踏勘，得知项目调查地块现状及历史使用情况：SF24E09007-0003地块用地类型为工业用地，现地块内厂房未拆除，企业仍在产状态。

图1 SF24E09007-0003地块红线范围



三、地块描述

结合现场踏勘、人员访谈及地块历史影像资料得知：SF24E09007-0003历史上为工业用地。

四、土壤、地下水初步采样检测工作

根据《拟开垦为耕地的复垦土地及未利用地土壤污染状况调查技术指南（试行）》采样点布设要求，SF24E09007-0003布置了4个土壤采样点，采样深度为0~15 cm、15~30 cm、85~100 cm。共送检14个样品（含2个平行样），土壤检测指标包括pH、重金属（Cd、Hg、As、Pb、Cr、Ni、Cu、Zn）、石油烃（C₁₀-C₄₀）、VOCs。

五、评价标准

项目地块未来拟复垦为水浇地，根据《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中“其它”的土壤风险筛选值进行评价，特征污染物参照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）**第二类用地**筛选值评价土壤环境质量。

六、调查结论

本次工作对苏州市吴江区七都镇东庙桥村、东风村三优三保复垦项目土壤污染状况调查项目的1个地块土壤进行了采样分析，土壤检测结果表明：地块内采集的土壤样品中的重金属含量低于《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的农用地土壤污染物风险筛选值；特征污染物含量未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）**第二类用地**筛选值。

本项目 1 个地块可开垦为生产食用农产品耕地。